

- 17/200. Инженер-сметчик 2 категории (1 чел.);
 18/200. Инженер системы внутреннего (производственного) контроля качества строительных работ (1 чел.);
 19/200. Главный инженер проекта (1 чел.);
 20/200. Юрист (1 чел.);
 21/200. Главный конструктор (1 чел.);
 22/200. Руководитель группы проектирования инженерных коммуникаций (1 чел.);
 23/200. Инженер-конструктор 2 категории (1 чел.);
 24/200. Инженер-конструктор 3 категории (1 чел.);
 25/200. Ведущий архитектор (1 чел.);
 26/200. Архитектор 1 категории (1 чел.);
 27/200. Архитектор 1 категории (1 чел.);
 28/200. Архитектор 2 категории (1 чел.);
 29/200. Ведущий инженер (1 чел.);
 30/200. Ведущий инженер-проектировщик (1 чел.);
 31/200. Инженер-проектировщик 1 категории (1 чел.);
 32/200. Инженер-проектировщик 1 категории (1 чел.);
 33/200. Инженер-проектировщик 1 категории (1 чел.);
 34/200. Инженер-проектировщик 2 категории (1 чел.);
 35/200. Инженер-проектировщик 3 категории (1 чел.);
 36/200. Инженер-техник (1 чел.);
 37/200. Начальник (1 чел.);
 38/200. Ведущий инженер (1 чел.);
 39/200. Инженер (1 чел.);
 40/200. Инженер (1 чел.);
 41/200. Ведущий инженер-сметчик (1 чел.);
 42/200. Главный механик (1 чел.);
 43/200. Механик (1 чел.);
 68/200. Главный энергетик (1 чел.);
 69/200. Инженер-энергетик (1 чел.);
 72/200. Начальник участка (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 71

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 184

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	25
Шум	178
Ионизирующие излучения	19

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВНФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 50 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:


- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3196
(№ в реестре)

Заместитель начальника
лаборатории по качеству
(должность)



(подпись)

Юрин Александр Леонидович
(Ф.И.О.)